

## ICPROG (1.05C) sous windows XP

Utiliser icprog105C.zip, à décompresser dans le directory MPLAB

- 0. copier icprog.sys dans c:\windows
- 1. Ouvrir le gestionnaire de fichier et selectionner ic-prog.exe
- 2. Clicker le bouton droit souris
- 3. Aller sur Propriétes
- 4. Fenetre Propriete de icprog.exe , selectionner Compatibilité
- 5. Mode de compatiblité : selectionner Windows 2000
- 6. Valider par OK



Programmateur POK508 sur port serie COM2 Alimentation carte par alim externe 9V DC Copier le fichier **icprog.sys** dans le meme directory que **icprog.exe**. Ensuite pour pouver **lancer ICPROG.exe** 




Aller dans **Settings** 


Misc

**Options** 

Ici vous pouvez valider le driver "NT/2000/XP Driver" qui doit être « visible »



## 21 mai 2005: PROBLEME AVEC ICPROG 105D




Si une zone de plusieurs octets contient 3FFF, avec I/O delay à 40

⇒ Error @0010H (sur 2 octest!)

Avec I/O à 20

⇒ error @0380h zone précedée de 20 octest à 3FFF Avec I/O delay à 8 => NO ERRORS ..OK




à noter : avec WIN10 : interface Windows API car ne fonctionne pas en direct I/O

USB-Serial Controller D Prolific USB-to-Serial Comm Port Spécifique au fabricant Oui COM2 4.00 Prolific Technology, Inc. Ser2pl Prolific 100 mA 1.10 15/12/2022 11:49:07

2303



Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM2) \* Modifier si besoin ne Numero de COM doit etre compris entre 1 et 3 avec IC-Progr



<--- Bloc Alim D 12V mA


<-- Colonette à demonter

TREND <----- TU-S9 ---USB DB9 Male

Colonette à demonter

## **Attention:**

dévisser complètement les 2 colonnettes de vérouillage Plug RS232 femelle pour pouvoir enfiler le convertisseur USB / TU S9 connecteur Male



Interface	USB 1.1 Type A RS-232 (9-pin) Mâle
SE Supportés	Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/ XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE Mac OS X 10.1 ~ 10.6
Longueur de Câble	62cm
Cable Gauge	28/24 AWG
Débit des Données	500Kbps

## 15/12/2022

Application 'C:/MPLABX\_Projects/16F84\_Tests.X'

chargement du fichier compilé : dist/default/production/16F84\_Tests.X.production.hex

Sur PC portable EEPC Win XP

usage de IC Progr 1.05D

La led verte du POK508 est constamment ON, (Power supply)

la Led rouge est ON pendant l'ecriture dan le PIC

Nota: la programmation du PIC dure > 10 minutes !!! (because usage api windows au lieu de direct IO?)

